

Вывод в ремонт оборудования ООО "Техпромэксперт" за май 2018 года

| № п/п | Структурное подразделение | Объект, адрес | Наименование оборудования | Наименование работ* | Дата проведения работ |
|-------|---|---|---|---------------------|-----------------------|
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-491 РУ - 10 RM - 6 сек.1 | ТО | 16.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-491 РУ - 10 RM - 6 сек.2 | ТО | 16.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-491 РУ-0,4 кВ ЩРНВ-8-2500 У2-08, ШУ, ШП сек.1 | ТО | 16.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-491 РУ-0,4 кВ ЩРНВ-8-2500 У2-08, ШУ, ШП сек.2 | ТО | 16.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-492 РУ - 10 RM - 6 сек.1 | ТО | 17.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-492 РУ - 10 RM - 6 сек.2 | ТО | 17.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-492 РУ-0,4 кВ ЩРНВ-8-2500 У2-08, ШУ, ШП сек.1 | ТО | 17.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-492 РУ-0,4 кВ ЩРНВ-8-2500 У2-08, ШУ, ШП сек.2 | ТО | 17.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-639 Трансформатор ТМГ 11 1000/10 Т-1 | ТО | 18.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-639 Трансформатор ТМГ 11 1000/10 Т-2 | ТО | 18.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-639 РУ - 10 RM - 6 сек.1 | ТО | 18.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-639 РУ - 10 RM - 6 сек.2 | ТО | 18.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-639 РУ-0,4 кВ ЩРНВ-8-2500 У2-08, ШУ, ШП сек.1 | ТО | 18.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-639 РУ-0,4 кВ ЩРНВ-8-2500 У2-08, ШУ, ШП сек.2 | ТО | 18.05.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д.27 | КЛ 10 кВ от РП-121 с.1 ф."ТП-1331 с.1" | А | 31.05.2018 |

- *
 ТО - тех. обслуживание
 ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт
 АР - аварийный ремонт

Начальник ПТО  Иванов П.А.

Вывод в ремонт оборудования ООО "Техпромэксперт" за май 2018 года

| № п/п | Структурное подразделение | Объект, адрес | Наименование оборудования | Наименование работ* | Дата проведения работ |
|-------|---|---------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-491 Трансформатор ТМГ 11 1000/10 Т-1 | ТР | 18.06.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-491 Трансформатор ТМГ 11 1000/10 Т-2 | ТР | 18.06.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-492 Трансформатор ТМГ 11 1000/10 Т-1 | ТР | 18.06.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | ТП-492 Трансформатор ТМГ 11 1000/10 Т-2 | ТР | 18.06.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ ТП-539 - РП-490 до ТП-491 (МЗ) АСБл-10 3х240 | ТР | 18.06.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | КЛ-10 кВ от ТП-491 с.А до ТП-492 с.А АСБл-10 3х240 | ТР | 18.06.2018 |
| | ООО "Техпромэксперт" СП Московская область | МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21 | КЛ-10 кВ от ТП-492 с.А до ТП-639 с.А АСБл-10 3х240 | ТР | 18.06.2018 |

*

- ТО - тех. обслуживание
- ТР - текущий ремонт
- КР - капитальный ремонт
- АР - аварийный ремонт

Начальник ПТО  Иванов П.А.